


5. INSTALACE PRODUKTU

5.1 Volba instalačního vybavení

Vyřízněte pracovní plochu podle rozměrů uvedených na obrázku. Pro účely instalace a použití se musí kolem otvoru zachovat minimální prostor 5 cm. Tloušťka pracovní plochy musí být minimálně 30 mm. Vyjměte materiál odolný vůči teple a izolovaný pracovní povrch (dřevo a podobný vláknitý nebo hygroskopický materiál se nesmí používat jako materiál pracovního povrchu, pokud není impregnován), aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a větší deformaci způsobené tepelným zářením z varné desky. Jak je uvedeno níže:


 **Poznámka:** Bezpečná vzdálenost mezi stranami varné desky a vnitřními povrchy pracovní plochy by měla být nejméně 3 mm.



L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
450	488	62	58	420+4+1	450+4+1	50 min.	3 min.

Za všech okolností se ujistěte, zda je indukční varná deska dobře větraná a zda není zablokován vstup a výstup vzduchu. Zkontrolujte, zda je indukční varná deska v dobrém stavu. Jak je uvedeno níže.


 **Poznámka:** Bezpečná vzdálenost mezi varnou deskou a skříňkou nad varnou deskou by měla být nejméně 560 mm.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D
560	15 min.	20 min.	Přívod vzduchu

VAROVÁNÍ: Zabezpečení dostatečného větrání

Ujistěte se, zda je indukční varná deska dobře větraná a zda není zablokován vstup a výstup vzduchu. Aby se předešlo náhodnému dotyku s přehřátou spodní částí varné desky, nebo abyste se při práci nedostali do kontaktu s neočekávaným elektrickým proudem, je třeba vložit dřevěnou vložku připevněnou šrouby v minimální vzdálenosti 15 mm od spodní části varné desky. Postupujte podle níže uvedených požadavků.



Okolo vnější části varné desky jsou větrací otvory. Při umísťování varné desky MUSÍTE zajistit, aby tyto otvory nebyly zablokovány pracovní plochou.



- Uvědomte si, že lepidlo, které spojuje plastový nebo dřevěný materiál s nábytkem, musí odolávat teplotě nepřevyšující 150 °C, aby se zabránilo rozlepení obložení.
- Zadní stěna, přilehlá a okolní povrchy proto musí odolat teplotě 90 °C.

5.2 Před instalací varné desky se ujistěte, zda

- Je pracovní plocha čtvercová a rovná a žádné konstrukční prvky nezasahují do prostorových požadavků.
- Je pracovní plocha vyrobená z tepelně odolného a izolovaného materiálu.
- Je-li varná deska nainstalována nad troubou, je v ní zabudován chladicí ventilátor.
- Instalace bude splňovat všechny požadavky na volný prostor a příslušné normy a předpisy.
- V trvalém připojení je zabudovaný vhodný oddělovací spínač zabezpečující úplné odpojení od síťového napájení, namontovaný a umístěný tak, aby vyhovoval místním pravidlům a předpisům o připojeních.
- Oddělovací spínač musí být schváleného typu a musí zabezpečovat oddělení kontaktů se vzduchovou mezerou 3 mm ve všech pólech (nebo ve všech aktivních [fázových] vodičích, pokud místní předpisy o elektroinstalaci umožňují tuto změnu požadavků).
- Oddělovací spínač bude pro zákazníka snadno přístupný s nainstalovanou varnou deskou.
- Máte-li pochybnosti o instalaci, obraťte se na místní stavební úřady a nařízení.
- Na povrchy stěn, které obklopují varnou desku, používáte povrchy odolné vůči teplotě a takové, které snadno se čistí (například keramické dlaždice).
- Před instalací na pracovní desku je třeba nalepit těsnící pásku na zadní stranu sklokeramické varné desky:
 - Otočte celý spotřebič na zadní stranu skleněné desky.
 - Vyjměte houbovitý proužek ze samolepicího sáčku a odtrhněte oboustrannou lepicí pásku na zadní straně houbovitého proužku.
 - Nalepte houbovitý proužek na zadní stranu skleněné desky.
 - Houbovitý proužek by neměl přesahovat okraj skleněné desky.